

Over-the-Air frissítés

Rövid használati útmutató



Movement that inspires

Hogyan működik az Over-the-Air frissítés?

Frissítés jóváhagyása

1. Ha egy frissítés készen áll a telepítésre, és a gyújtás is kikapcsolt állapotban van, megjelenik egy felugró ablakban, hogy autód készen áll rá. Emellett látni fogod a frissítés időtartamát is.


Az alábbi lehetőségeid vannak:

Frissítés most Elindul a frissítés.

Részletek További információ arról, hogy mire szolgál a frissítés.

Később Frissítés késleltetése a következő gyújtási ciklusig.

Ha készen állsz a frissítés telepítésére, kattints: **“Frissítés most”** gombra.



Ellenőrizd a jármű állapotát!

2. A frissítés előtt fontos, hogy ellenőrizd az alábbi feltételeket:



- gyújtás ki legyen kapcsolva,
- váltó P (Park) módban legyen,
- motorháztető legyen zárva,
- fényszórók legyenek kikapcsolva
- rögzítőfék legyen bekapcsolva
- a járműben legyen elegendő akkumulátor töltöttség*.

*Automatikus ellenőrzés.

Frissítés megkezdődik

3. Ha az összes feltétel teljesült, a frissítés automatikusan megkezdődik, amint a képernyő tetején lévő időzítő lejár, vagy a **“Frissítés most”** gombot megnyomod.

Ha úgy döntesz, hogy nincs idődf befejezni a frissítést, akkor lehetőséged van még tényleges frissítés megkezdése előtt, a **“Frissítés Törlése”** gomb megnyomására, így egy alkalmas pillanatban újra tudod indítani.




Over-the-Air frissítés

Frissítés előkészítése

4. Az állapotellenőrzést követően a képernyőn megjelenik **“Frissítés előkészítése”** felirat.

Ebben a szakaszban a frissítés hamarosan megkezdődik, és már nem törölhető.




Frissítés

5. A képernyő* jelzi, hogy az OTA frissítés folyamatban van.

Fontos, hogy a frissítés során, a 2. lépésben lévő előfeltételek egyike se változzon meg.


** A képernyő 15-20 másodperc után kikapcsol. A frissítés még folyamatban van, amikor ez megtörténik.*



Frissítés kész

6. Amikor az OTA frissítés befejeződött, a gyújtás következő bekapcsolásakor megjelenik a **“Mi az új”** felület. A **“Részletek”** kiválasztásával rövid leírást kapsz arról, hogy mire vonatkozott az OTA frissítés.

Ha további információra van szükség, beolvashatod a QR kódot, amely átirányít a Kia weboldalán elérhető OTA weboldalra, ahol további információkat találhatsz róla.



Hibaelhárítás


Frissítés törlése

A telepítési folyamat nem hajtható végre, mivel az előfeltételek nem teljesültek a frissítés előtt. A frissítés újraindításához, vezesd a járművedet több mint 3 percig.

A frissítés ismételt telepítését a gyújtás lekapcsolása után tudod engedélyezni.

Ellenőrizd a frissítési feltételeket ismét:

- gyújtás ki legyen kapcsolva,
- váltó P (Park) módban legyen,
- motorháztető legyen zárva,
- fényszórók legyenek kikapcsolva
- rögzítőfék legyen bekapcsolva
- a járműben legyen elegendő akkumulátor töltöttség .




Sikeres visszaállítás

Abban az esetben, ha az OTA frissítés nem fejeződik be, a jármű megpróbálja visszaállítani a szoftvert. Ha sikeres, ez az értesítés megjelenik az infotainment képernyődön.

Egyszerűen vezesd az autódat* a letöltés újraindításához. Ha befejeződött, a frissítés a jármű gyújtásának kikapcsolása után engedélyezhető az újra telepítéséhez.

**A szükséges vezetési idő a frissítés méretétől függően változhat*



Hibaelhárítás

Sikertelen visszaállítás (nem vezetésbiztonsági egység frissítés)

Abban az esetben, ha az OTA frissítés nem fejeződik be, a jármű megpróbálja visszaállítani a szoftvert. Ha ez nem sikerül, a mellékelt értesítés jelenik meg az infotainment képernyőn. Ebben az esetben, a **járművedet továbbra is biztonságosan vezetheted**, azonban vedd fel a kapcsolatot az általad kiválasztott Kia Márkaszervizzel a frissítési folyamat javítása érdekében.

The update is not complete.

An error occurred during the Vehicle System update.
There may be a problem with the vehicle's ().
Please contact the nearest service center.

Sikertelen visszaállítás (vezetésbiztonsági egység frissítés)

Abban az esetben, ha az OTA frissítés nem fejeződik be, a jármű megpróbálja visszaállítani a szoftvert. Ha ez nem sikerül, a mellékelt értesítés jelenik meg az infotainment képernyőn. Ebben az esetben a frissítés jellegéből adódóan a jármű vezetése nem biztonságos, és a **jármű üzemeltetése korlátozott**. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot a Kia Assistance szolgáltatással, hogy Kiadat mielőbb a legközelebbi Kia Márkaszervizhez szállíthassák!

The update is not complete.

An error has occurred while updating the vehicle system. There may be a problem with the vehicle (CCU/HDM/VCU/SBCM_DRV). Vehicle operation is restricted. Please contact the nearest service center.



FIGYELMEZTETÉS

Az OTA frissítés megkezdése előtt, mindig gondoskodj az alábbiakról:

- a. Van elég időd a frissítéshez, és biztonságosan parkoltad le a járművet a frissítés megkezdése előtt.
- b. A frissítés közben mindenki a járművön kívül van.
- c. Ne nyisd ki a motorháztetőt, cseréld ki az akkumulátort, vagy a frissítés során ne csatlakoztass diagnosztikai eszközöket a járműhöz, mert ez a frissítés sikertelenségéhez vezethet.

Az OTA frissítés megkezdése előtt, kérjük vedd figyelembe az alábbiakat:

- a. Nem tudod használni a járművet a frissítés során.
- b. Nem tudod távolról elindítani a járművet a frissítés során.
- c. A járművedet nem lehet tölteni a frissítés alatt.
- d. Ha Kia digitális kulcskártyát használasz és a frissítés is erre vonatkozik, akkor az ajtókat nem lehet bezárni vagy kinyitni a digitális kulccsal, ujjlenyomat-felismerés vagy arcfelismerés segítségével. Ha a digitális kulcskártya frissül, továbbra is használhatod az okos kulcsot az ajtók zárásához és nyitásához.
- e. A frissítés elindítása után, nem lehet visszavonni a frissítést.
- f. Egyes nagyfeszültségű rendszerek aktívak lehetnek a 12 V-os kiegészítő akkumulátor töltésére a frissítés során.



Movement that inspires